

Travaux Pratiques Micro 8 bits

La station de fabrication de béton

David Delfieu - Vincent Pauvert

14 mars 2008

Introduction

Une maquette modélise la fabrication de béton, par un dosage de sable et de ciment. Ce processus est modélisé par le *GRAF CET* suivant :

Une maquette comporte 6 sorties : $PA_0, PA_1, PA_2, PA_3, PA_4, ALARM$ correspondant aux interrupteurs de la carte. Ces derniers permettent de valider les différentes transitions du *GRAF CET*. Les entrées $PB_0, PB_1, PB_2, PB_3, PB_4, PB_5, PB_6, PB_7$ servent à commander les leds simulant le processus de fabrication de béton.

1 Initialisations

1. Créer un projet ;
2. Dans votre fichier c principal : tp1.c, éditer les étiquettes suivantes :

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 12E6 // quartz carte
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h> // delay_ms

#define DEPART_CYCLE 1 // entrées
#define TREMIE_VIDE 2
#define MALAXEUR_VIDE 4
#define POIDS_ATEINT 8
#define CAMION_DISPO 16
#define ALARME 32

#define POSITION_ATTENTE 0 // sorties
#define VANNE_C 0
#define VANNE_S 1
#define MALAXEUR_M 3
#define VANNE_W 4
#define VANNE_M 5
#define PROCESSUS_COURS 6
#define STATION_ARRETEE 7
```




FIG. 1 – G7

3. Effectuez les cablages des sorties de la maquette sur le port *C* et *PD₂* du μC :
 - *PA₀* : départ cycle sur *PC₀* ;
 - *PA₁* : trémie vide sur *PC₁* ;
 - *PA₂* : malaxeur vide sur *PC₂* ;
 - *PA₃* : poids atteint sur *PC₃* ;
 - *PA₄* : camion disponible sur *PC₄* ;
 - *ALARM* sur *PD₂*.
4. Effectuez les cablages des entrées de la maquette sur le port *D* et *PB₀* du μC :
 - *PB₀* position d'attente sur *PB₀* ;
 - *PB₁* vanne C sur *PD₀* ;
 - *PB₂* vanne S sur *PD₁* ;
 - *PB₃* malaxeur M sur *PD₃* ;
 - *PB₄* vanne W sur *PD₄* ;
 - *PB₅* vanne M sur *PD₅* ;
 - *PB₆* processus en cours sur *PD₆* ;
 - *PB₇* station arrêtée sur *PD₇*.
5. Relier la masse de la carte à celle de l'alimentation.
6. Avec les étiquettes précédemment saisies, éditez, compilez et testez le programme suivant :

```

void transition(int condition) {
    int capteur=0;
    do {
        capteur = PINC;
        capteur = capteur & condition;
    } while(capteur != condition);
}

void etape0 (void) {
    PORTD=(1<<STATION_ARRETEE);
}

int main(void)
{
    DDRC = 0x00;    // port C en entrée
    DDRB = 0x01;    // port B : PB0 en sortie
    DDRD = 0b1111011; // port D en sortie
                    sauf PD2
                    // PD2 : entrée d'interruption
                    externe

    etape0();
    transition(DEPART_CYCLE);
    ...
}

```

2 Le grafcet

A partir de l'exemple ci-dessus, compléter le programme principal pour mettre en oeuvre le *GRAFFCET* (voir la figure 1).

3 Temporisation

Le clignotement de la led *MALAXEUR_M* de l'étape 6 doit être réalisé à avec une fréquence précise de *1hz*.

4 Arrêt d'urgence

Modifier le programme de façon à pouvoir traiter un arrêt d'urgence. Le vecteur d'interruption se nomme *INT0_vect*.

Le type d'événement susceptible de déclencher une interruption externe se programme à l'aide des bit *ISC₀₁, ISC₀₀*, \in *MCUCR*. Tandis que cette interruption se valide à l'aide du bit *INT₀* \in *GICR*.

Le sous-programme associé à cette interruption devra faire clignoter l'ensemble des leds commandables pendant 5 secondes, puis reprendre le *GRAFFCET* là, où il a été interrompu.

5 Processus En cours

Nous allons modifier la prise en compte de la led *PROCESSUS_EN_COURS*. Celle-ci va dorénavant, clignoter tout au long du déroulement des étapes *X2, X3, X4, X5, X6*. Vous mettrez pour cela en place une interruption de débordement du timer 0.

Rappels :

- Masque d'IT : *TOIE₀* \in *TIMSK*,
- Valeur initiale de comptage *TCNT₀*
- *TCCR₀* contrôle le prédiviseur de fréquence.

Travaux Pratiques Micro 8 bits

Le moteur pas à pas

David Delfieu - Vincent Pauvert

26 mars 2008

Introduction

Ce moteur comporte 48 pas correspondant à des secteurs angulaires identifiés sur une corolle. Le secteur 1 contient un ajouement rendant ainsi détectable la position zéro du moteur. La maquette supportant le moteur pas à pas comprend :

- 4 bits de commande ;
- un connecteur d'alimentation et de masse ;
- une borne *COMPT* qui passe à *un* dès que l'optocoupleur détecte la position 1 du moteur pas à pas. Cet état est mémorisé grâce à une bascule *D* (74HCT74).
- Une borne de Reset permettant de remettre à zéro la bascule *D* ;
- un interrupteur marche/arrêt permettant de couper l'alimentation du moteur.
- un pottard permet de délivrer une tension variable $V \in [0, 5]$ entre la borne se trouvant près de l'optocoupleur et la masse.

Dans ce sujet on abordera la commande du moteur pas à pas.

1 Initialisations

1. Créer un projet ;
2. Dans votre fichier c principal : tp2.c, éditer les étiquettes suivantes :

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 12E6 // quartz carte
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h> // delay_ms
```

3. Effectuer les cablages suivant :
 - PB_0 sur la borne 0 ;
 - PB_1 sur la borne 1 ;
 - PB_2 sur la borne 2 ;
 - PB_3 sur la borne 3 ;
 - PD_2 sur la borne *COMPT* ;
 - PB_4 sur la borne *RST* ;
4. Relier la masse de la carte à celle de l'alimentation.

2 Commande moteur

2.1 Fonction delai

Ecrire une fonction permettant de faire des delais variables par multiples de 1 ms.

2.2 Pas entier

Utiliser la fonction delai précédente pour réaliser une fonction permettant de faire tourner le moteur en pas entier à vitesse constante dans le sens horaire de 48 pas.

2.3 demipas

Utiliser la fonction delai précédente pour réaliser une fonction permettant de faire tourner le moteur en demi-pas dans le sens trigonometrique de 48 pas.

2.4 changement de mode

A l'aide d'un bit défini en entrée d'un port, écrire une fonction permettant de changer de mode : pas entier sens horaire vers le mode demi-pas sens trigonométrique (et vice-versa).

3 Convertisseur Analogique Numérique

Relier la borne du pottard à PC_0 .

- Réaliser les initialisations dans le *main* pour mettre en oeuvre une interruption de conversion analogique.
- Utiliser la valeur de conversion pour déterminer le delai utilisé pour régler la vitesse du moteur.
- Avec l'oscilloscope, comparer les vitesses maximales atteintes par les modes demi-pas et pas entier.

4 Optocoupleur

4.1 Mise en oeuvre

L'optocoupleur est géré par 2 bornes : *Compt* et *RST*. *Compt* mémorise (bascule *D* : 74HCT74) le fait que le "trou" soit passé devant l'opto. Cependant pour que cette info reste pertinente, il faut remettre ce bit à zéro après la lecture de *COMPT* par un *pulse* sur *RST*. Un *pulse* est un niveau haut de 20 ms suivi d'un niveau bas.

- Réaliser les initialisations dans le *main* pour mettre en oeuvre une interruption externe INT_0 .
- Dans le sous-programme d'*IT* commutez le bit PD_0 .

Rappels : Registres du Convertisseur

- *ADMUX* : contrôle de la voie, ...
- *ADCSRA* : démarrage, IT, ...
- *ADCH*, *ADCL* : résultat (lire l'octet de poids faible en premier)

Vecteur d'IT du convertisseur : *ADC_vect*

Travaux Pratiques Micro 8 bits


La PWM

David Delfieu - Vincent Pauvert

7 avril 2008

Introduction

On veut commander une Machine à Courant Continu (*MCC*) par le biais d'un hacheur. Une génératrice est couplée au moteur, elle se comporte comme un frein grâce à un ensemble de résistances variables. Le schéma de principe est donné dans la figure suivante :



On 4 transistors qui sont appairés en 2 couples (T_1, T_4) et (T_2, T_3). Ces deux couples sont reliés à une même ligne de commande *PWM*, mais le second couple à travers une porte inverseuse. Donc suivant le niveau logique sur cette ligne on a soit (T_1, T_4) passant soit (T_2, T_3) passant. Si (T_1, T_4) sont passant alors (T_2, T_3) sont bloqués et on a une tension de $+E$ aux bornes du moteur, sinon on a $-E$.

L'objet de ce *TP* est de réaliser une commande en boucle ouverte de la *MCC*. Soit T une période appelée période de hachage, un rapport cyclique : rapport $\frac{T_{ON}}{T}$ permet la commande de la *MCC*.

La *PWM* permet à l'aide d'un signal $v \in [0, 5]$ de réaliser n'importe quel tension moyenne entre $[-E, +E]$, comme le montre la figure suivante :

Ce qui donne pour une période T :

$$V_{moy} = \frac{1}{T} \left(\int_0^{T_{on}} E \cdot dt + \int_{T_{on}}^T -E \cdot dt \right)$$





FIG. 1 – Obtention d'une tension moyenne à partir d'un rapport cyclique

d'où

$$V_{moy} = \frac{E}{T}(2.T_{on} - T)$$

1 Commande triangulaire

On veut dans un premier temps commander la *MCC* avec une commande de type triangulaire du type : On veut de façon périodique provoquer une accélération suivie



d'une décélération. Pour cela vous utiliserez le *TIMER*₁ en mode "phase et fréquence correcte", on utilisera la patte *OC1B* pour générer la *PWM*.

2 Commande analogique

Modifier le programme précédent pour commander la *MCC* à l'aide du potard de la carte μC et à l'aide du module de conversion analogique.